


Camera a guanti mantenuta in atmosfera di  
azoto iperpuro per calibrare nelle stesse  
condizioni di misura



1.  
Cristalli Nal (ioduro di sodio)
2.  
Scatola a tenuta in rame mantenuta  
in atmosfera di azoto iperpuro.
3.  
Rame.
4.  
Piombo.
5.  
Lastra di cadmio da 1,5 mm.
6.  
Polietilene / parafina.
7.  
Scatola in plexiglass mantenuta  
in atmosfera di azoto iperpuro.
8.  
Circa 1 metro di cemento.